

01【阪之上小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑪	有	今朝白橋		道幅が狭く、車道、歩道の区別がないため、歩行時に危険である。	歩道橋の設置をお願いしたい。	道路建設課	福島江の東西(かっぱ寿司～井口宅)及び小島宅前も歩道がないため、歩道橋と一緒に歩道も整備しなくては、一体的な安心できる歩道とはなりません。また、事業期間もかなりの時間がかかると予想され、ご町内の合意の上で用地を譲ってもらう必要があります。事業を行わなければならないのか、他に安全を確保する方法がないのか検討願います。	学校で再検討

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

02【中島小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
③③	有	国道351号	匠橋交差点	交通量が多い	ガードレールを設置してほしい	長岡地域維持管理課	ガードレールの設置を検討する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

04【神田小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑭	有	国道8号		除雪の雪がたまりやすく、見通しが悪く児童が事故に遭う。	除雪の雪の速やかな完全除去をお願いする。	長岡国道事務所	速やかな対応に努力する	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

05【新町小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩	×	東幹線50号線、東幹線54号線、富曾亀95号線、富曾亀284号線		交通量が多く、歩道がないため危険。	歩道の設置	長岡地域整備部道路・都市整備課	横山町亀貝線稲葉立体の歩道整備により対応。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

06【川崎小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
102	有		旧別荘脇の用水路	雨の日は水位が上がり、流れも速い。簡易な柵はあるが、容易に柵を越えられる。	側溝のふたをしてほしい。	下水道課	現場には、既に「セーフティーパイプ」が設置しており、注意喚起を行っている状況である。農家組合が管理する用水路への「蓋かけ」は敷地内への人の誘導を煽る可能性、豪雨時の用水路の管理や日常の維持管理など、多くの問題があることから、町内において、水路の近接者の意向も含め、農家組合と協議していくことが必要となります。	継続→学校対応
168	有	東幹線44号線	(川崎1)東幹線44号線	冬場の積雪により、子どもたちが車道に出て歩くことになる。	消雪パイプの設置	道路管理課	当該の消雪パイプが設置されていない区間については、道路管理課で設置について検討中である。 ⇒R6に設置予定。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

07【四郎丸小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
④(③)	有	市道656号線		歩車道の区分がないため、車と接触するおそれがあり危険。	歩道設置または道幅の拡幅	道路建設課	歩道の整備。(R2～工事着手)	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

08【千手小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑨	有	一般県道長岡中之島見附線	千手1カネウチスポーツ付近の歩道	歩道の防護施設が無い。	ガードレールの設置	長岡地域維持管理課	防護柵の設置を検討。	継続

⑮	有	市道567号線	ローソン第2駐車場脇	赤川が流れているが、柵がなく転落の恐れがある。	通学路ではないが、放課後に通ることが考えられるため、柵を設置してほしい。	道路管理課	柵の設置を検討します。	継続
---	---	---------	------------	-------------------------	--------------------------------------	-------	-------------	----

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

09【富曾亀小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
71	×	主要地方道 長岡見附三条線		狭い道路の左右に家とブロック塀があり、路側帯も狭く、児童の登下校時に危険が伴う。手前まで歩道が整備されているが、該当地域は未整備であり、危険である。	歩道を整備していただきたい。	岡地域維持管理	同路線の浦瀬地区の整備完了後に歩道整備に着手する予定。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

10【黒条小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑯	有	東幹線72号線	天神町から黒津町の通学路	歩道がない。冬は除雪の雪で道が狭くなる。朝は、車がスピードを出し危険	歩道設置	道路管理課	側溝修繕工事を予定しています。	継続(R5年度から実施予定)
⑰	有	東幹線73号線	天神町 高速道路高架下の天神社横水路	水かさが多いのに、柵なし	柵の設置	道路管理課	単管パイプとロープ等で簡易防護柵を設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

11【新組小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑱(⑧)	×	県道長岡見附線		交通量が多く横断が危険。		教育委員会	通学路の変更。	学校で再検討

⑱	有	国道8号線セーブ オン長岡新組町店 裏の市道		道幅(4m道路)が狭い割には交通量が多い。路側帯は あるが歩道がなくて危険。	歩道の設置をお願いし たい。	道路建設課	現在、道路幅員は6～7mと一般的な市道の幅員と 認識しております。 歩道の設置ということですが、現在は矢島重二宅前 から歩道がない状況であり、一体的な歩道整備にか なりの時間がかかると予想されます、またご町内の合 意の上で用地を譲ってもらう必要があります。 事業を行わなければならないのか、他に安全を確保 する方法がないのか検討願います。	学校で再検討
㉓	有	東幹線56号線		風雨時、子供たちが傘をさしながら車とすれちがう際 に田んぼに転落しそうで危険	路肩の拡幅	道路建設課	路肩の拡幅整備	継続
㉔	有	一般県道七軒町見 附線	押切駅近くの踏 切(丸幸菓子店 前)	踏切内の道幅が極端に狭く、自家用車のすれ違いが できない。降雪時は、自家用車の通過を待ってから、 子どもたちは歩行している状態である。	踏切内の道幅を拡張 してもらいたい。	長岡地域整備 部道路・都市 整備課	関係機関を含めて対応を検討。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

12【桂小学校】

要対策番 号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑳	有		加津保町、沢田 川に架かる石橋	橋に手すり無く危険。道幅も狭いため、通学路とし て使いたいが危険で使えない。	道幅の拡張、橋の架け 替え	道路建設課	要望箇所の道幅が狭いことは認識していますので、 道路の拡幅、橋の架け替えについて、検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

13【浦瀬小学校】

要対策番 号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
㉔	×	県道長岡見附三条 線		用水路のところまで歩道が完成したが、浦瀬郵便局 前交差点に向けて、バスや大型ダンプが通るが道幅 も狭く、民家の塀などもあり危険。	歩道整備	長岡地域維持 管理課	横断者待機場所設置	継続
㉔	有		長岡市乙吉旧 道	腐食が激しく、児童の通行中に落下する危険がある。	新しいものに変えてほ しい。	道路建設課	当該路線において、今年度設計を実施しており、要望 の工作物は、工事により更新します。工事は、令和5 年度頃から着手する予定です。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

14【柿小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩(⑤)	有	東幹線37号線		交通量が多い、道幅が広い。	歩道の設置	道路建設課	要対策番号⑦と同じ内容(改良が必要)。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

15【栖吉小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑫	有	東幹線42号線、栖吉81号線	市道栖吉81号 栖吉線の道路	交通量が多いがガードレールがなく、歩道がない	歩道設置	道路建設課	栖吉81号線及び東幹線42号線において、冬期除雪方法等を検討した結果、路肩拡幅整備として対応したいと思います。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

16【前川小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑨	×	東幹線12号線		道路が狭く通学路として危険。	通学路の見直し	教育委員会	通学路の変更。	学校で再検討
⑭	有	用水路		用水路脇にひも一本で警告はあるが危険。	柵設置	農林整備課	福島江土地改良区 今後検討する。	継続
⑮	有	前島		空き家が崩れそう。通学路を変更して対応している。	撤去	住宅施設課	住宅の所有者との交渉が必要なため、時間がかかる。	継続

①⑦	有	一般県道山田中潟線	前川小学校入り口交差点	西側の児童の待機場所が狭小。	待機場所の拡張・拡張	長岡地域維持管理課	現地の状況を確認したうえで対応について検討する。	継続
②⑥	有	市道宮内68号線	上前島3丁目前川踏切	踏切の幅が狭く、危険である。	踏切の拡張	都市施設整備課 学校教育課	【担当:都市施設整備課】 JRに確認したところ、工事を予定している踏切がほかにもあり、前川踏切の工事を実施するまでに早くも数年かかるとのことである。 市では、今後もJRとの協議を継続していく。 【担当:学校教育課】 工事実施までの間、学校の方で、通学路の鉄道横断施設(地下道)への切り替えやセーフティパトロールによる安全対策をお願いしたい。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

17【宮内小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①③	有		長岡市今井1丁目付近 諏訪神社付近の交差点	フェニックス大橋の交通量も増え、旧8号線への抜け道になっており、交通量が多く危険。朝の通勤時間帯は特に車両のスピードが速くて危険を感じる。	交通量が多いが、横断歩道がないので、横断歩道を表示してほしい。	長岡警察署	交通量及び横断実態等の調査を行い、設置の必要性を判断します。	継続
①⑤	有	一般県道滝谷三和線	長岡市宮内5丁目 横断歩道橋	歩道橋の鉄が錆びつき、穴が開いている。	歩道橋の修理・補修	長岡地域維持管理課	引き続き、必要箇所の修繕を行っていく。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

18【上組小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①③	有	一般県道 滝谷三和線		フェニックス大橋の開通に伴い、橋と国道17号を通過する大型車両等が学区内の周辺の道路に流入し、交通量の増加による事故の危険性が高まっている	通過交通を排除するような対策(バイパス整備)を実施してもらいたい	長岡地域維持管理課	現在、整備中の一般県道滝谷三和線(上条改良)について早期整備を目指します。	継続

⑰	有	市道東幹線25号線	曲新町新幹線高架下信号付近	歩道が舗装されてなかったり、途切れたりして危険である。	歩道を設置・整備して安全に歩行できるようにしてほしい	道路建設課	本要望については、北側の歩道設置に向けた検討を行います。なお、土地の所有者はJRであり、歩道設置にはJRとの交渉が必要となります。その結果次第では、歩道設置が不可となる場合もあることをご理解頂きたいと思えます。路面標示による注意喚起を実施予定	継続
⑳	有	宮内3号線	宮内289号線 撰田屋4丁目地内	道路を児童が横切るが、道路に何も表示がないため危険である	標識や看板、または道路標識の設置	長岡警察署	注意喚起のため、警戒標識、路面標示等の設置を検討します。	継続
㉑	有	宮内289号線	宮内289号線 撰田屋4丁目地内	道路を児童が横切るが、道路に何も表示がないため危険である	標識や看板、または道路標識の設置	長岡警察署	通学実態調査及び交通量等を調査し、必要な交通安全対策を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

19【石坂小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑥(③)	有	県道村松長倉線		歩道がなく、道路幅員狭小であり危険。	歩道整備	長岡地域維持管理課	歩道整備	継続
⑩	有	県道23号・主要地方道 柏崎高浜堀之内線	村松交差点付近～村松橋付近	歩道がなく道路幅員狭小の中、狭い路肩を通過して危険。	道路整備による抜本的な危険解消	長岡地域整備部 道路・都市整備課	道路整備により通過交通量の減少を図る	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

22【岡南小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩	有	滝谷2丁目	新田踏切	道が狭く、車1台が通ると子どもは通れない。夏場は草が生い茂って更に狭くなる。	幅を拡幅、夏場の除草	都市施設整備課	・十日町で踏切拡幅改良を予定しており、これが完了しないと次の着手ができない状況。 ・他にも踏切改良要望があるため、まずは通学路の変更から検討していただきたい。	継続

②②	有		大川原町ほか	道路が狭小であるが、大型車の交通量が多く、歩行者が危険な状況である。	歩道を整備してほしい	道路建設課	要望箇所は、道路幅員が狭いうえ、ダンプトラックなどの大型車が多く通行しており、歩行者にとっては危険な路線と認識しています。歩行者の安全を確保するため、歩道整備に向けて、現地の測量から着手したいと思います。	継続
----	---	--	--------	------------------------------------	------------	-------	--	----

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

23【十日町小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩	有	東幹線13号線、十日町82号線、76号線		十字路だが、どちらの方向にも「止まれ」の表示がなく、どちらが優先かわからず危険。	「止まれ」の標識の設置及び路上への文字の表示をしてほしい。	長岡警察署	必要と思われますので、次年度具体的に検討しますが、町内での注意喚起もお願いします。	継続
③⑥	有	十日町16号線	十日町1255付近	排水路に落ちる危険性がある。	柵の設置	道路管理課	柵の設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

24【大島小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
④⑧	有	主要地方道長岡和島線	県道69号線 さくらメディカル交差点	交通量が非常に多く、登下校の児童も多い。子どもの道路へのはみ出し、車の進入を防ぎたい。	交差点にガードレール、ガードケーブル、ガードパイプ、ボックスビーム等の設置をお願いしたい。	長岡地域維持管理課	防護柵の設置を検討。	継続
④⑨	有	主要地方道長岡和島線	県道69号線 濱之家向かいT字路	交通量が非常に多く、登下校の児童も多い。子どもの道路へのはみ出し、車の進入を防ぎたい。	交差点にガードレール、ガードケーブル、ガードパイプ、ボックスビーム等の設置をお願いしたい。	長岡地域維持管理課	防護柵の設置を検討。	継続

59	有	国道404号	三ツ郷屋二交差点から三ツ郷屋交差点までの区間	道路の排水がうまくされず、車が走行する際に歩行者に水が浴びせられる。(児童が歩いていると徐行しない。)	排水マスを増設など、道路の水が排水できるようにしてほしい。	長岡地域維持管理課	排水樹を増設を検討する。	継続
----	---	--------	------------------------	---	-------------------------------	-----------	--------------	----

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

25【才津小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑬	×	深才259号線		道路が狭く通学路として危険。	通学路の変更	教育委員会	通学路の変更。	学校で再検討
⑳	有	一般国道404号	新産4丁目2-8付近の交差点の歩道内	路肩陥没の危険がある。	柵を設置するか側溝に蓋をしてほしい。合わせて、道路補修もしてほしい。	長岡地域維持管理課	路肩修繕を実施する。	継続
㉓	有	一般県道大荒戸越路線	才津1(才津南町428-1付近)の県道大荒戸越後線歩道	歩道を示すグリーンゾーンがほとんど消えている。	グリーンゾーンが分かるように塗り直してほしい。	長岡地域維持管理課	グリーンベルトを引き直す。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

27【日越小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
④	×	西幹線33号線		歩道がなく危険である。	側溝のふた等の処置で、歩道の確保	道路管理課	代案を検討し、歩行空間を確保。 ⇒外側線引き直しにより歩行者帯を設置予定。	継続
⑭	×	西幹線29号線		歩車道の区分がないため、車と接触するおそれがあり危険。	歩道整備	道路建設課	歩道の 신설。	継続
⑰	×	日越55号線		歩車道の区分がないため、車と接触するおそれがあり危険。	歩道整備	道路建設課	歩道の整備を検討中。(R3～工事着手予定)	継続
㉓	有	西幹線24号線		歩行者優先時間が7:30～8:30になっている。	小・中登校の7:00～8:00に変えてほしい。	長岡警察署	通勤時間帯でもあることから、学校や町内だけでなく、通過交通への影響も検討する必要があります。	継続

②⑧	有	国道8号線		街灯が少なく、見通しが悪い時がある。	街灯を設置してほしい	市民活動推進課	市民活動推進課～町内会から補助金申請を	継続
③⑩	有	県道263号		高架下近辺が暗くなっている。	街灯を増やしてほしい。	市民活動推進課	市民活動推進課～町内会から補助金申請を	継続
③①	有	西幹線31号線		歩道がなく危険。	歩道を設置してほしい。	道路建設課	歩道の 신설	継続
④⑩	有		石動公民館～七日町方面へ国道8号線を横断するトンネル	下り坂のため、自動車のスピードが速い上に、路側帯が狭く危険。	自動車が減速するための対策(標識の設置、道路標示、減速帯の設置等)	道路管理課	減速を促す路面標示の設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

28【関原小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑭	有	(一)宮本大島線	長谷川時計店前のT字路	道幅が狭く、交通量が多い	ガードレール、ポール の設置	長岡地域維持管理課	路面標示による注意喚起	継続
⑯	有		県道470号から県道170号にかけて	自動車の往来が多く、道幅が狭い	「通学路」等の路面標示による注意喚起	長岡地域維持管理課	路面表示の実施を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

29【福戸小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑯	有	一般県道大荒戸越路線	河根川町、寺宝地内県道	交通量の多い県道に歩道がなく、路肩を歩くので大変危険である。	歩道を設置してほしい。	長岡地域維持管理課	歩道整備を検討。	継続
⑱	有	市道 西幹線26号線 西幹線28号線	福道町地内道路交差点	横断歩道のない地点で横断していて危険である。	横断歩道の設置	長岡警察署	横断歩道を設置するには、歩行者溜まりの確保が必要です。今後は、通学の状況などを確認するとともに、横断歩道設置が可能かどうか検討していきたいと思ひます。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

30【下川西小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩⑬	有	榎下南中線		交通量が割と多い。スピードを出す車が多い。 通学路だが狭く、歩道がない	歩道の設置	長岡地域維持 管理課	検討中	継続
⑫⑮	×	県道長岡寺泊線		歩道がなく危険である。危険なため、通学路では使っ ておらず。 遠回りしている子どもがいる	歩道設置	長岡地域維持 管理課	検討中	継続
⑫⑯	×	県道長岡寺泊線		周りが田んぼのため、吹きさらしである。冬は大人でも 歩行が困難である。また、歩道が狭く危険である。	風防の設置	長岡地域維持 管理課	検討中	継続
⑫⑰	×	県道長岡寺泊線		周りが田んぼのため、吹きさらしである。冬は大人でも 歩行が困難である。また、歩道が狭く危険である。	風防の増設	長岡地域維持 管理課	検討中	継続
⑫㉑	有	一般県道榎下南中 線		冬期間の暴風雪で歩行困難。	風防の設置。	長岡地域整備 部維持管理課	今冬、現地の状況(地吹雪の頻度など)を確認したう えで対応について検討する。	継続
⑫㉒	有	主要地方道長岡寺 泊線	長岡・寺泊線 雁島556付近道 路	道幅が狭く、自動車のスピードは高い	「通学路・徐行」等の看 板設置	長岡地域維持 管理課	路面標示により注意喚起する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

31【上川西小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑭	有	一般県道榎下南中 線		信号から浄化センター方面にかけて、冬季間吹雪くた め大変危険。また、歩道がなく危険。	防風柵の設置。歩道 の確保。	長岡地域整備 部維持管理課	防風フェンスの整備、一部区間H29年度に実施	継続

②1	有	西幹線1号線	堤町5-48～堤町1-35付近の歩道	歩道路面がイチヨウ並木の根の成長により、地面が隆起している。また、歩道の左右が電柱と並木に挟まれ、通行しづらい。	この区間の約50メートルについての補修や対応が必要と思われる。専門的見地からイチヨウの成長や事業の優先度を考慮した対応を要望する。	都市施設整備課	H30年度に長岡市全体内では、約160路線12,000本の街路樹がある。この街路樹の大木・老木化及び路面舗装修繕対応のため、路線ごとに行う植替え事業、道路・歩道維持管理担当課の道路管理課と当該課が共同で行う修繕、立ち枯れ等危険な樹木の剪定・伐採等を、現場状況により予算・優先度を検討しながら事業を行っている。今回の箇所も当該課が把握している要望箇所に加えることとしたい。しかしながら、要望のあった箇所を当該年度や翌年度に行うことは予算的にも困難な状況であり、把握件数は毎年増加している。このため、学校・家庭・地域が一体となり、子ども達に注意喚起を継続的にお願いしたい。	継続
----	---	--------	--------------------	--	---	---------	--	----

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

32【宮本小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑤	×	西幹線52号線		グリーンベルトなし。交通量多い。	グリーンベルトの設置。	①道路建設課 ②道路管理課	①橋梁(歩道)拡幅工事実施後に②グリーンベルト設置します。	①継続 ②終了
⑨	有	(一)宮本大島線	宮本小学校前道路右側	歩道のない道路の安全確保のため	グリーンベルトの延長	長岡地域維持管理課	路面標示による注意喚起	継続
⑩	有	県道宮本大島線 市道西幹線52号線	宮本町1丁目郵便局前交差点	横断歩道がないところを横断する	横断歩道の新設	長岡警察署	今後は、通学の状況などを確認するとともに、横断歩道設置が可能かどうか検討していきたいと思いますが、県道側に2本の横断歩道が設置されています。学校側の横断歩道の必要性について、検討すべきと思われます。	継続
⑫	有	長岡西山線	宮本町3丁目長岡西山線沿い路肩	歩道のない路側帯の側溝にふたがないところがあり、歩行者が危険	側溝にふたをしてほしい	長岡地域維持管理課	蓋のない箇所について、設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

33【大積小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑫	有		大積コミセン近所(向かい)の廃屋	建物の壊れ方が更に広がっている。	早めに解体を。廃屋のため。	学校教育課	住宅施設課でも把握しており、持ち主に対応中です。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

34【希望が丘小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
75	有	日越3号線	希望が丘南公園前から希望が丘6丁目境界	道路が狭く、カーブになっていて見通しが悪い	徐行の標識の設置	道路管理課	徐行の路面標示の設置を検討します。	継続
80	有	国道351号	渡辺整骨院付近道路	歩道がなく、車道で信号待ちをしないとイケない	白線を引いて歩道を確保してほしい	長岡地域維持管理課	白線の設置を検討する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

35【豊田小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
②	有	市道620号線		・上条の団地造成工事等に伴い、抜け道的に交通量が多くなっている。道路沿いに制限速度30km示す標識や減速を促す看板、のぼり旗が設置されている。・地点②の制限速度30km示す標識は、手前に電信柱があって、運転者にはほとんど見えない。	・地点②の制限速度30km示す標識を運転者に見えるように電信柱の手前に設置換えしていただきたい。	長岡警察署	上条地区土地区画整理事業に合わせて、すべての交通規制の見直しを計画中。	継続
⑪	×			フェニックス大橋の開通に伴い、橋と国道17号を通過する大型車輛等の交通量が学区内の複数の道路で増加し事故の危険性が高まっている。	通過交通を排除するような対策(バイパス整備)を行って欲しい。	長岡地域整備部維持管理課	現在、整備中の一般県道滝谷三和線(上条改良)について早期整備を目指します。	継続
⑭	有	一般県道南長岡停車場線	旭岡中学校前交差点	朝は交通量が多く、登校時は大人数が交差点で信号待ちをする。待つスペースがやや狭く、ガードレールもないので危険がある。	・交差点の待機スペース拡大・ガードレールの設置	長岡地域維持管理課	現状確認のうえ対応を検討。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

36【川崎東小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①7	有	市道113、833号線	愛宕2-4-15の家の前から愛宕2-6-11のあたご動物病院への道路	路側帯がなく歩道もないので危険	歩道の設置をお願いしたい。	道路管理課	①国道と並行する市道についてはすでに歩道があり対策不要と考えます。また、国道横断部についても幅員が広いので歩道の設置は不要と考えます。 ②国道横断部については外側線の設置を検討します。	①終了 ②継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

38【中之島中央小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
①4	×	市道中之島706号線		交通が多いが、歩道がない。	路肩の拡充または歩道の設置	地域建設課	歩道整備	継続
②6	有	国道403号		バス停のところに横断歩道がない。下校時は低学年だけでの横断になることもあり、大変危険。車道には「横断者注意」の表示があるが、横断歩道を設置して歩行者自身の安全な横断を意識づけたい。	横断歩道の設置	見附警察署	他に同様の要望箇所があり、緊急性、必要性等を検討して整備箇所を選定します。横断者の待機場所の設置等、横断歩道の設置には道路施設の改良が必要である。歩行者滞留場所が必要。	継続
②7	有	中之島323号線		緩いカーブで見通しが悪い。T字路には横断歩道。直進道路には横断歩道ありの標識を設置してほしい。	横断歩道の設置	見附警察署	他に同様の要望箇所があり、緊急性、必要性、利用者数等を検討して整備箇所を選定します。支所や地元等と協議しながら検討する。	継続
②9	有	中之島745号線 中之島736号線		歩車道の区分がないため、車と接触するおそれがあり危険	歩道設置	地域建設課	通学路の実態を確認しながら、必要性を研究したいと考えております。	継続
③0	有	中之島373号線		道路幅が狭く、車と接触するおそれがあり危険	側溝蓋の設置による路肩の拡幅	地域建設課	要望どおり対応	継続
③1	有	(国)403号	国道403 中野西	歩道がない(途切れている)	歩道の設置	長岡地域整備部 道路・都市整備課	道路整備を検討	継続

39【上通小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩	有	上通小学区全体		国道8号線、旧国道8号線、中興野幹線道路の3本の交通量の多い道路を持っていて、学区内の小路を抜け道に利用する車が多い。冬季になると、抜け道として利用していた道路が閉鎖になる箇所があり、交通量が3倍になる交差点もある。	「スピード落とせ」「停止」等。 表示や危険看板等の設置をお願いしたい。	教育委員会	順次対応していきたい	継続
⑪	有	上通小学区全体		学区の多くの箇所で、路側帯のラインが消えている。特に通学路に使用する8号線下ボックス周辺が顕著である。	消えている、または消えかかっている通学路の路側帯のラインをしっかりと引いていただきたい。	教育委員会	順次対応していきたい	継続
⑭	有	県道押切停車場線		信号機がない道路で、スピードを出して走る車多し。押切駅に通じる道路でパーク&ライド構想の道路の拡張工事が終了するとさらにスピードが上がる。	手押し式信号機の設置を要望したい。	見附警察署	交差点の交差道路側から右左折する車両と横断歩行者との事故防止、歩行者保護の観点から押しボタン信号機の設置は望ましくない。	継続
⑳	有	刈谷田川土地改良区の管理		道路に柵が設置してあるが進入が可能である、道路から2～3mは蓋があるが、その先は蓋がない。	危険等の看板設置をお願いしたい。	学校	学校PTAで看板設置	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市中之島支所産業建設課、見附警察署

40【信条小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑪	×	中之島706号線		道路が狭く、自動車との接触の危険がある。	路肩の拡幅	地域建設課	路肩の拡幅を検討します。	継続
⑫	有	一般県道 見附・分水線	中条新田第2 新明産業前横 断歩道	交通量が多く、信号がないため横断時に危険である	信号機の設置をお願いしたい	見附警察署	緊急性・必要性・事故発生状況等を勘案し、本部と設置について検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市中之島支所産業建設課、見附警察署

41【越路小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
-------	----	-----------------	------	-------	------	------	------	----

⑥	有	長岡街道踏切		自動車の交通量がある中で、道幅が狭く、白線も道路の端ギリギリにあるため、歩行するときに危険である。	歩道の設置	都市施設整備課	東方にある歩行者用地下道に通学路を変更する。	継続
⑩	有	一般国道351号		緩やかにカーブしており、車の位置によっては、壁沿いに歩く子が見えづらい。	運転手に注意喚起をする標識等の設置が必要。	長岡地域整備部維持管理課	道路利用状況を詳細に把握したうえで対応を検討します。	継続
⑪	有	一般国道351号		高い塀があり、交差点を渡ろうとする子どもを発見しづらい。	運転手に注意喚起をする標識等の設置が必要。	長岡地域整備部維持管理課	道路利用状況を詳細に把握したうえで対応を検討します。	継続
⑳	有	一般国道351号		ダンプの通りが多く危険なため、朝の集合場所まで保護者が付き添っている。	歩道があると安心して歩ける。	長岡地域整備部維持管理課	歩道整備は、事業費や用地取得から早期実現困難です。今後、路面標示による対策や並行する市道の利用なども含めて検討します。	継続(但し、代替案の検討)
61	有	越路187号線	神谷区路線187号	交通量が多い。道幅が狭い。	NTT電柱の移設、側溝に甲蓋をかぶせる。一部の道幅を広げる	越路支所産業建設課(地域建設課)	現状の車道内での歩行者空間確保として、側溝の蓋掛け・電柱の移設・グリーンベルトの設置を検討し、令和4年度以降の事業化を目指す。⇒ 令和4年度工事着手(継続実施中)	継続
66	有	越路401号線	市道越路401号線	交通量が多く信号がないため、横断時に危険である。	信号機を設置してほしい。	長岡警察署	現在、通学路の変更の際に、信号機を設置を検討中です。	継続
72	有		緑が丘、白山5・6丁目、本条 通学路⇒可能な限り広い範囲で要望(学校確認済み)	通学路だが車がよく通ること、児童の道路への飛び出しが多くて危険である。	白線の引き直し グリーンベルトの設置	地域建設課(越路支所産業建設課)	以前から安全対策の要望が強い路線。通勤時は特に交通量が多く、対象児童も多いことから、区画線、グリーンベルト、部分的な側溝の蓋掛け等安全対策を検討し、事業化を目指したい。	継続
73	有	県道来迎寺停車場 神谷線側道	地下道北側出入口付近 (令和7年度以降踏切対策として通学路に変更予定箇所)	地下道出入口付近未舗装の箇所から草が繁茂し放置すると人の背丈ほど伸び、安全面・防犯面からも対策が必要。現在は、白山5町内会で年2回ほど草刈りを行っているが、令和7年度以降正式に通学路変更となると町内会としては対応が難しくなるので対策を講じてほしい。	未舗装部分の舗装等による草対策	長岡地域維持管理課	R7年度から通学路に指定されるため、防草対策を検討したい。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市越路支所産業建設課、長岡警察署

42【越路西小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
-------	----	-------------	------	-------	------	------	------	----

⑪	有	一般国道404号		登校時の交通量が多く危険。	車道と歩道を分離し、児童が安全に登校できるようにしてほしい。	長岡地域整備部維持管理課	路面標示(歩行者注意などの文字表示)の新設により対策を講じる。【暫定対応完了】	継続
⑳	有	小坂国道404号線小坂バス停前横断歩道		小国方面からの来る車の速度が速く危険である	スピード注意等の規制看板の通年設置	長岡地域維持管理課	警戒標識の設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市越路支所産業建設課、長岡警察署

43【日吉小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑮	有	県道与板関原線	県道与板・関原線 七日市2037番地～鳥越乙1598番地2	県道で片側1車線の道路で朝夕は通勤の車やトラックが頻繁に通るが、児童が安全に歩ける歩道が途切れている	歩道が確保されていない道路脇にグリーンベルトの標示をお願いしたい	与板地域維持管理課	歩道の設置が可能な路肩幅がある場所については、優先順位を確認し、設置に向けて検討していきます。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市三島支所産業建設課、与板警察署

44【脇野町小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑮	×	国道352号線		道幅が狭く、交通量もあるため危険である。	歩道設置をお願いしたい。もしくは路肩を広げてほしい。	与板維持管理課	地元の協力が得られた後に路肩を広げることを検討します。	継続(測量及び設計を実施中)
⑳	有	市道三島204号線ほか	大野地区大野交差点付近道路	前方交差点が赤信号の時の抜け道となっており、曲がり角を減速せず侵入する車が見られ危険である。	スクールゾーンの指定をお願いしたい。	三島支所地域振興課	R01にグリーンベルトは設置済みの通学路。スクールゾーンの指定等はゾーン内住民への制限があることから、通学路看板等の設置により、ドライバーへの注意喚起を図っていきたい。看板は三島交通安全協会と協議し製作し、設置について地区PTAで作業等が可能か協議したい。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市三島支所産業建設課、与板警察署

45【山古志小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
③	有	県道 柏崎高浜堀之内線		道幅が狭く歩道もほとんどないため危険を感じる。	歩道の設置	長岡地域維持管理課	側溝の蓋かけによる道路拡幅。 ⇒H29年度に一部区間で側溝の蓋掛けを実施、次年度以降も継続	継続
⑥	有	県道 柏崎高浜堀之内線		道幅が狭く歩道もほとんどないため危険を感じる。	歩道整備	長岡地域維持管理課	側溝蓋設置による歩行者空間確保。 ⇒H29年度に一部区間で側溝の蓋掛けを実施、次年度以降も継続	継続
⑪	×	主要地方道柏崎高浜堀之内線		道路が狭く、カーブが多い道なのに交通量が多い。観光バスなどの大型車のどおりも激しい。	歩道があると良い。	長岡地域整備部維持管理課	・歩道整備については早期実現が難しいと判断されることから、路面標示(外側線、歩行者注意などの文字表示)の再設置・新設や防護柵の新設(路外への逸脱による事故が発生する恐れがある箇所)により対策を講じる。【代案】 ・危険性が高い箇所から順次実施。	継続
⑯	有	主要地方道柏崎高浜堀之内線	山古志虫電地内、主要地方道柏崎・高浜・堀之内線23号、山古志から蓬平方面に向かって	ガードレールがない場所有。	ガードレールをつけていただきたい。	長岡地域維持管理課	ガードレールを設置する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡警察署

47【小国小学校(渋海小)】

要対策番号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
④	×	市道小国481号線 他		舗装が傷んでおり歩行者が転倒する危険がある。	舗装の修繕	小国支所産業建設課	舗装修繕	継続
⑤	×	市道小国481号線 他		舗装が傷んでおり消雪パイプによる雪消えが悪い。	舗装の修繕	小国支所産業建設課	舗装修繕	継続
⑥	×	市道小国314号線 他		冬期間の積雪・凍結により危険である。	消雪パイプの整備	小国支所産業建設課	冬期間の安全対策を検討中。	継続

⑦	有	市道294号線		道路のいたみと白線内側の幅が狭く歩くスペースが必要。	道路の修繕。 歩行スペースの拡張	小国支所産業建設課	・舗装の痛みは経過観察とし、必要があれば随時修繕する。 ・平成28年度予算で要求し、引き直す。 ・現在外側線が消えかかっているため、そのままするが、次回引き直す際には路側帯の幅について検討する。 ・ペイント表示(「通学路 速度落とせ」など)を実施したい。 ただしそれでも危険が除去できないようであれば近隣の国道404号(車道と分離された歩道あり)へ通学路を変更してもらうことを検討してほしい。ペイント表示は28年度予算で要求する。	継続
⑧	有	国道403号線		停止線・止まれ表示が見えにくく、どちらが優先道路か不明瞭で危険である。	停止線・止まれ表示の引き直しとまれ標識の取り換え。	柏崎警察署	次年度にかけて引き直しをする方向で検討しています。	継続
⑨	有		小国町法坂	カーブで横断している児童が見えにくいにもかかわらず、横断歩道が消えていて危険である。	横断歩道の引き直し。	柏崎警察署	次年度にかけて引き直しをする方向で検討しています。	継続
⑱	有	一般国道291号 市道小国462号線 市道小国486号線	七日町交差点を東方向に60mほど行ったところにある信号機	上栗の信号手前で右折し、七日町集落の中の道を通って迂回して小千谷へ向かう道に出車が、かなりのスピードを出すので、登校時の児童に危険を及ぼす。	上栗交差点の次の信号を手押し式の信号(且つ、車を感知して信号が変わる方式への入れ替え。	柏崎警察署	押ボタン信号機の方が利便性が高いと考えますので、押ボタン信号機の新設に向けて検討していきます。	継続
⑲	有	県道田代小国線 市道小国294号線	404号線法坂交差点から西方向に40mほど行ったT字路近くの横断歩道	横断歩道があるにもかかわらず、スピードを出して通り過ぎる車が多く、児童が横断歩道を渡るのに際し、危険性が高い。	①横断歩道の補修。「横断歩道あり」のひし形のマークを設置。 ②停止線の補修	①柏崎警察署 ②小国支所産業建設課	①横断歩道標示は計画的に補修していきます。ひし形のマーク(横断歩道予告標示)は新設に向けて検討していきます。 ②停止線補修は随時行います。	①継続 ②終了

【対策検討メンバー】教育委員会、小千谷維持管理事務所、長岡市小国支所産業建設課、柏崎警察署

49【和島小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑭	有	主要地方道 長岡和島線		道幅が狭く車の量も多いため危険である。	歩道の設置をお願いしたい。	与板維持管理課	歩道は地元の協力が得られた後に事業実施を検討します。	継続中
⑳	有	農道		夕方暗い	防犯灯の設置をお願いしたい	島支所産業建設課	農道のため、防犯灯の設置は区の負担となる。	継続
㉓	有	市道和島2号線	東保内1970作業所付近	用水路の網に穴が開いている、網がない。	用水路の網設置をお願いしたい。	和島支所産業建設課	土地改良区管理の用水路及び資材のため、土地改良区へ意見を伝える。	継続 土地改良区に依頼

②⑧	有	和島373号線ほか	小学校周辺歩道	歩道上に雪が残り、通学時に支障となる。	歩道に消雪パイプを設置してほしい。	北部地域事務所	機械除雪で対応	継続
④③	有	主要地方道 長岡和島線	長岡 島崎交差点付近	道路が狭く歩行者のすぐ横を車が通過していく	歩道の設置、スクールゾーンの表示	与板地域維持管理課	地元と協議し、協力が得られる場合には、事業実施に向けて検討していきます。	継続
④④	有	県道 町軽井上桐線	長岡 上桐 JA倉庫前	道路が狭いため歩行時危険	歩道の設置	与板地域維持管理課	地元と協議し、協力が得られる場合には、事業実施に向けて検討していきます。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市北部地域事務所、与板警察署

51【寺泊小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑮	×	国道402号線		野積橋に歩道がなく危険である。	歩道の設置	与板地域維持管理課	大河津分水路改修に伴う、野積橋架替えの際に歩道整備を検討する。	継続
②⑤	有	国道402号線		道幅も狭く、過去に事故も数回発生している。	歩道を設置してほしい。	与板維持管理課	歩道は地元の協力が得られた後に事業実施を検討します。	継続
④①	有	国道402号	国道402号線金沢バス停付近	金沢バス停から弥彦山スカイラインのT字路までの間に歩道がない	歩道を整備してほしい	与板地域維持管理課	①地元と協議し、協力が得られる場合には、事業実施に向けて検討していきます。②減速マークと速度落とせの路面標示を施行済みです。	①継続 ②終了
④②	有	県道麓野積線	内川バス停付近の川	柵がなく川に入ることができ危険	柵を設置してほしい	与板地域維持管理課	防護柵の設置を検討します。※河川協議必要(2級河川 藤四郎川)	継続
④⑤	有	県道22号線付近	本山地区、寺泊 本山センター脇 通学路	急カーブ先での見通しが悪く、カーブミラー未設置のため、車や児童の接近に気が付きにくい。	カーブミラーの新設を希望する。	北部地域事務所	カーブミラーの設置を検討する。	継続
51	有	県道22号線付近	本山地区、(有) 山虎建設脇 通学路	急カーブのため見通しが悪く、カーブミラーが未設置のため、車の接近に気が付かない。	カーブミラーの設置を希望する。	北部地域事務所	カーブミラーを設置する。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市北部地域事務所、与板警察署

52【大河津小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
-------	----	----------	------	-------	------	------	------	----

⑧	×	県道 郷本桐原停車場線		道幅が狭く、交通量もあるため危険である。	歩道を設置してほしい。もしくは路肩を広げてほしい。	与板維持管理課	現在事業を進めており、継続して路肩拡幅工事を進めていきます。	継続(寺泊木島地内の整備完了、寺泊夏戸地内の整備中)
⑱	有		学校敷地内(2か所)	スクールバスの運行に際し、カーブでの見通しが悪く、事故が心配である。	カーブミラーを設置してほしい。(2か所)	学校教育課 教育施設課	現状を確認し、対応を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市北部地域事務所、与板警察署

53【栃尾南小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩	有	市道栃尾大野町3号線		路側帯が狭い。	歩道を設置するか、路側帯の拡幅	栃尾支所建設課	外側線を再設置します。	継続
③⑤ 旧西谷小①	有	県道栃尾山古志線		車の通りが多い県道なのに歩道がない。	歩道設置またはスクールバス利用	長岡地域維持管理課	検討中	継続
④② 旧中野俣小⑤	有	主要地方道栃尾守門線		路側帯白線が不明瞭。並びに路側帯が雑草等により歩行不可能。	路側帯白線を明瞭にしてほしい。また、路側帯をきちんと歩けるように整備してほしい。	長岡地域維持管理課	路肩土砂除去 区画線再設置	継続
51	有	(主)長岡栃尾巻線	長岡市栃尾表町	見通しが悪いカーブだが、スピードを出したままの車が通行する	通学路の表示をする	長岡地域維持管理課	路面標示による注意喚起	継続
59	有	栃尾谷内表町線	栃尾表町地内	神明橋のたもとに柵などがなく、落下の危険。	手すり等の設置	栃尾支所農林・建設課	要望内容について、地元調整区長に説明し、了解を得てください。その後、柵設置について検討します。	継続
60	有	県道19号	栃尾旭町地内	交通量が多く、スピードを出す車も多い。	「児童通学路」や「スピード落とせ」等の看板の設置	長岡地域維持管理課	道路標示の設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡市栃尾支所農林・建設課、長岡警察署

54【栃尾東小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
-------	----	----------	------	-------	------	------	------	----

③	有	国道290号線		坂道、カーブがあり交通量の多い国道である。セーフティパトロールの方や地域の保護者の方が声かけや見守りをしている。	ガードレールや縁石の設置	長岡地域維持管理課	検討中	継続
⑨	有	(国)290号	国道290号で巻洲のホンダカーズ栃尾脇から吉水を通り、上檜出に至る歩道のない道路	車の通行量が多いが、歩道がなく、路肩も狭いので危険である。	歩道の新設	長岡地域維持管理課	現状確認のうえ対応を検討	継続
⑬	有	栃尾坂 金町線	山田町 栃尾坂 金町線	交通量があり、歩道がないため危険	歩道の設置	栃尾支所農林・建設課	路面標示(外側線再設置等)により、安全確保を検討する。	継続
⑭	有	栃尾新栄町7号線	新栄町 栄橋の脇の土手	道路幅が狭く、歩道がないため危険	道路の拡幅 歩道の設置	栃尾支所農林・建設課	路面標示(グリーンベルト等)により、安全確保を検討する。	継続
⑮	有	一般県道栃尾田井線	小貫 人家がなくなった辺り	歩道が崩れそうのため、コーンで囲っており、歩道が狭くなっているため危険	歩道の修繕	長岡地域維持管理課	R5年度設計、R6年度工事実施を予定している。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、長岡地域整備部、長岡市道路管理課、長岡市栃尾支所農林・建設課、長岡警察署

61【与板小学校】

要対策番号	図面	路線名 路線番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
56	有	一般国道403号	千体橋交差点	朝登校時、スピードを出した車が多く、直進と右折車の事故も多い。	交差点角にガードレールをつけてほしい	与板維持管理課	横断歩道や自転車横断帯の妨げにならないような位置でガードレール等の防護柵の設置を検討する。	継続: 防護柵の設置にあたっては、交差点の一部が橋構造となっているため、防護柵に車両が衝突した際の荷重も考慮したうえで、橋の構造上に影響が無いか検討が必要である。
57	有	県道69号線 主要地方道 長岡和島線	堤下町内 県道69号線沿い	交通量が多く速度超過の車がある。	ガードレールの設置	与板維持管理課	下り勾配の車線では、車両が加速しカーブで歩道側へ逸脱する恐れがあるため、車道と歩道の間にガードレール等の防護柵の設置を検討する。	継続: 防護柵の設置については、継続して対応を検討する。
70	有	県道274号 一般県道与板北野線	本与板荻岩井工業団地の入り口	横断歩道が見づらい。	ガードレールの設置	与板維持管理課	工業団地に関係する大型車両の通行があることから、出入り口付近の歩道端部にガードレール等の防護柵の設置を検討する。	継続: 防護柵の設置については、継続して対応を検討する。

72	有	県道274号 一般県道与板北野 線	県道274号本与 板荻岩井工業 団地入口前後	ガードレールがない	ガードレールの設置	与板維持管理 課	工業団地に関係する大型車両の通行があることか ら、歩道と車道の間にガードレール等の防護柵の設 置を検討する。	継続:防護柵の設 置については、継 続して対応を検討 する。
86	有	市道与板49号線	県道274号線 (与板北野線) 与板町与板乙 5935-2付近の (株)阿部製作 所様脇の側溝	歩道がなく、歩く幅が狭い上、側溝にふたがないので さらに狭く歩きづらい。	側溝のふたの設置	与板支所産業 建設課	実施の優先順位を考慮し、今後検討します。	継続
87	有	県道 与板北野線	県道274号線 (与板北野線) 与板町本与板 84-5付近のワ ズライフ様から 本与板4258付 近の佐藤商店 様までの道路	交通量が多くカーブになっていて危険。	歩道の設置 ガードレールの設置	与板地域維持 管理課	①歩道は、地元と協議し、協力が得られる場合には、 事業実施に向けて検討していきます。 ②ガードレールは、道路の幅が狭く、設置により歩行 者空間の確保が困難になることから設置はできません。	①継続 ②終了
91	有	県道 寺泊与板線	山沢団地前・バ ス停前	朝の交通量が多く、信号がないため横断危険	道路標識の設置	与板地域維持 管理課	注意喚起の看板設置を検討します。	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、与板維持管理事務所、長岡市北部地域事務所、与板警察署

62【川口小学校】

要対策番 号	図面	路線名 路線 番号	要望箇所	状況・様子	要望内容	事業主体	対策内容	状況
⑩(⑮)	×	県道川口塩殿線		歩道が狭く、欄干が低い。	歩道の幅を広くする か、車道との間に柵の ような仕切りを設置	小千谷維持管 理課	スクールバスの運行を今後検討。	継続
⑳	×	市道川口11号線他		歩道を設置してほしい。	歩道整備	川口支所産業 建設課	歩道の整備を検討中。(道路管理課計上箇所)	継続
㉑	×	市道川口11号線他		消雪パイプを整備してほしい。	消雪パイプの整備	川口支所産業 建設課	冬期間の安全対策を検討中。(道路管理課計上箇 所)	継続
㉒	×	市道川口389号線 他		消雪パイプを整備してほしい。	消雪パイプの整備	川口支所産業 建設課	冬期間の安全対策を検討中。(道路管理課計上箇 所)	継続

③④	有	主要地方道 小千谷川口大和線		歩道脇の草が茂り、柵を越えて伸びることがあり危険。時には車道を歩くこともある。	草刈りを定期的に行う。	小千谷維持管理課	柵の下をコンクリート打ちで対応したいと考えています。	継続(H30 着手R3完了予定)
③⑧	有	市道川口11号線 市道川口338号線		交差点ががみちがっており視界が悪く、歩行者の発見が遅れる。また、豪雪地であることから、特に冬期は危険である。	交差点の視認性を改善して欲しい。歩行者空間を確保して欲しい。	川口支所産業建設課	交差点改良事業 ・R1現地測量実施済 ・R2路線測量、詳細設計予定 ・R3用地測量予定 ・R4用地買収予定 ・R5工事着手予定	継続

【対策検討メンバー】教育委員会、小千谷維持管理事務所、長岡市川口支所産業建設課、小千谷警察署