

冷蔵ショーケースから出火！！

照明用のコンセントを点検していますか？

令和6年7月長岡市内の
物品販売店舗で火災が発生
しました。

照明用のコンセントの表面
で結露すると、**トラッキング現象**
が発生し、**火災**になります。

※トラッキングとは・・・コンセント又はプ
ラグにほこりや水分が付着し、電気が
流れ、炎が発生すること。

火災が発生した冷蔵ショーケース




照明用のコンセント

正 常



危険な状態



火災発生後



コンセントの表面に水分が付着すると、徐々に炭化し、電流の通り道が作られ、
トラッキング現象が発生します。

照明用のコンセントが、シートに隠れている場合があります。

取り付けられた位置の確認をしましょう。

節電のために、照明用のコンセントを外していると、
結露し火災になる可能性があります。

防水キャップを取り付けるなどの対策をしましょう。



長 岡 市 消 防 本 部

問合先：予防課 0258-35-2190

