

事故届出書

令和 年 月 日

長岡市長 様

住 所 長岡市幸町2丁目1番1号
 氏 名 長岡現代工業株式会社
 代表取締役 長岡太郎
 (電話 35-〇△□◇)

下水道法第12条の9の規定により、事故の状況及び事故に対して講じた措置について届け出ます。

事業場の名称		長岡現代工業株式会社 長岡中央工場				
事業場の所在地		長岡市寿3丁目4番3号				
水質管理責任者		氏名	長岡一郎	国家資格	①(水質4種)・無	
		電話	##-####	FAX	**-****	
事故状況	事故の発生日時	令和 ** 年 5 月 10 日 (日) 午前・午後 :				
	事故の発見方法	月曜日の出勤直後に石油臭を感じ、工場東側の床面にシミを発見した。				
	事業場内の事故の発生場所	工場東側の燃料タンク配管に亀裂				
	発生原因	自然災害・施設の老朽化・操作ミス・その他()				
	下水道に流入した有害物質等の名称	重油				
	下水道に流入した有害物質の量(推定)	mg (負荷量として)				
		流入水量 計	5	m ³	流入水濃度	mg/l
	応急の措置の内容	工場内の全排水の停止、宅地内の下水配管の清掃				
	連絡先	<input type="checkbox"/> 警察(新町交番) <input type="checkbox"/> 河川管理者(長岡地域振興局) <input type="checkbox"/> 消防(新町出張所) <input type="checkbox"/> その他(町内会長 〇〇〇〇氏) <input type="checkbox"/> 環境部局(長岡地域振興局)				
本事故対応の問い合わせ先	氏名	長岡一郎 又は 長岡花子				
	電話	##-####	FAX	**-****		
備考	8日(金曜日)の退勤時には異常を発見していない。実際の発生日時は不明。					

※下欄は、受理後に使用するものである。

土木部 下水道課				支所 課		
課長	センター長	係長	係	課長	係長	係