

小国現地雪害対策本部会議資料

| 年月日 | 小国支所 | | しづみ工房 | | 法末 | 被害等 | 対策等 |
|-------|------|-----|-------|-----|-----|--|---|
| | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 積雪 | | |
| 12月 | 181 | *** | 211 | *** | *** | | |
| 1月01日 | 1 | 70 | 1 | 98 | 138 | | |
| 1月02日 | 0 | 65 | 0 | 93 | 144 | | |
| 1月03日 | 6 | 70 | 5 | 98 | 欠測 | | |
| 1月04日 | 0 | 70 | 0 | 95 | 欠測 | | |
| 1月05日 | 23 | 86 | 21 | 110 | 欠測 | | |
| 1月06日 | 16 | 98 | 20 | 128 | 162 | | |
| 1月07日 | 10 | 103 | 14 | 138 | 196 | | |
| 1月08日 | 22 | 119 | 15 | 150 | 197 | | |
| 1月09日 | 0 | 115 | 0 | 143 | 193 | | |
| 1月10日 | 20 | 120 | 17 | 145 | 197 | | |
| 1月11日 | 6 | 119 | 11 | 140 | 191 | | |
| 1月12日 | 32 | 143 | 30 | 155 | 216 | | |
| 1月13日 | 30 | 141 | 18 | 160 | 226 | | |
| 1月14日 | 22 | 152 | 33 | 185 | 252 | | |
| 1月15日 | 36 | 180 | 46 | 215 | 268 | | |
| 1月16日 | 16 | 176 | 27 | 210 | 278 | | |
| 1月17日 | 0 | 151 | 0 | 186 | 251 | | |
| 1月18日 | 0 | 143 | 0 | 167 | 欠測 | | |
| 1月19日 | 0 | 136 | 0 | 160 | 欠測 | | |
| 1月20日 | 0 | 128 | 0 | 150 | 218 | | |
| 1月21日 | 0 | 123 | 0 | 148 | 209 | | |
| 1月22日 | 0 | 122 | 0 | 143 | 196 | | |
| 1月23日 | 0 | 115 | 0 | 138 | 187 | | |
| 1月24日 | 21 | 139 | 22 | 155 | 197 | | |
| 1月25日 | 35 | 162 | 41 | 180 | 214 | | |
| 1月26日 | 61 | 195 | 71 | 215 | 246 | | 長岡市雪害警戒本部設置(午後1時) 第1回情報連絡会議(午後3時) |
| 1月27日 | 57 | 238 | 64 | 255 | 275 | 雪崩注意看板設置(小国沢、小栗山、芝ノ又、鷺之島) 小国町武石(押切)～塚野山間の県道柏崎小国線、雪崩の危険性があるため、当分の間全面通行止め | 県条例基準積雪深を超える。 雪害対策本部に格上げ(午前10時)小国支所においては現地雪害対策本部を設置 (本庁にて)第1回雪害対策本部会議 第1回現地雪害対策本部会議(午後2時) |
| 1月28日 | 60 | 255 | 81 | 278 | 307 | 8時20分小国町千谷沢60代男性、集落センターの除雪作業中に右手人差し指第1関節までを切断。日赤病院へ搬送。⇒集落保険の対象 | 災害救助法基準積雪深を超える。 全域パトロール実施 要援護者に関わる事業窓口設置 除雪ボランティア八王子に入る(1/29まで) 小国・川口が災害救助法適用(午後4時連絡) シューイチ取材 第2～4回現地災害対策本部会議 |
| 1月29日 | 8 | 235 | 17 | 255 | 300 | | 地域パトロール実施 シューイチ放送(八王子除雪ボランティア) 第5～7回現地災害対策本部会議 |
| 1月30日 | 6 | 218 | 9 | 245 | 286 | 雪崩注意看板設置(大貝) | (本庁にて)第2回雪害対策本部会議 第8回現地災害対策本部会議 |
| 1月31日 | 36 | 240 | 46 | 260 | 302 | 市道小国390号線(箕輪エボンジュ脇)、小国98号線(小栗山空家脇)落雪危険のため交通止め。いずれも迂回路あり | 市長、八王子現地視察 第9回現地雪害対策本部会議 新潟県が豪雪対策本部を設置 |

小国現地雪害対策本部会議資料

| 年月日 | 小国支所 | | しぶみ工房 | | 法末 | 被害等 | 対策等 |
|-------|------|-----|-------|-----|-----|---|--|
| | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 積雪 | | |
| 2月01日 | 6 | 225 | 17 | 260 | 欠測 | 非住家屋被害2件報告(法末)うち1件は基礎等ないため、家屋としてカウントしない。 | (本庁にて)第3回現地災害対策本部会議 第10回現地雪害対策本部会議 三桶橋水管橋除雪(水道) 芝ノ又に除雪ボランティア(1集落1事業関係団体) 社会福祉協議会除雪ボランティア活動期間(~2/5) |
| 2月02日 | 10 | 220 | 10 | 256 | 302 | 住家屋被害1件報告(小栗山) | (本庁にて)第4回雪害対策本部会議 第11回現地雪害対策本部会議 |
| 2月03日 | 33 | 240 | 42 | 275 | 314 | | (本庁にて)第5回雪害対策本部会議 第12回現地雪害対策本部会議 |
| 2月04日 | 13 | 249 | 18 | 284 | 315 | | 第13・14回現地災害対策本部会議 大貝・上谷内に除雪ボランティア(埼玉県庁職員) 長岡、中之島、越路、三島、山古志に災害救助法適用 |
| 2月05日 | 7 | 236 | 10 | 266 | 324 | 非住家屋被害1件報告(上岩田)小国公民館高圧気中開閉器、浸水により故障。(小国公民館、民俗資料館停電) | 第15・16回現地災害対策本部会議 大貝・新町に除雪ボランティア(埼玉県庁職員) 補正予算専決日 栃尾に災害救助法適用 |
| 2月06日 | 0 | 211 | 0 | 243 | 309 | 小栗山空家、集落により除雪完了し、市道小国98号線の交通規制解除。 | テレ朝報道ステーション放映(埼玉県庁除雪ボランティア) 災害救助法延長(~2/16) 第17回現地災害対策本部会議 |
| 2月07日 | 0 | 197 | 0 | 225 | 293 | | 第18回現地災害対策本部会議 |
| 2月08日 | 18 | 197 | 25 | 244 | 264 | 雪圧により公民館千谷沢分館1階ガラス6枚破損 | 第19回現地災害対策本部会議 |
| 2月09日 | 85 | 278 | 78 | 290 | 331 | 上岩田土蔵からの落雪はロータリーが入り排除されたためパキケード撤去し交通規制解除。 | 第6回豪雪対策本部会議 第20回現地雪害対策本部会議 |
| 2月10日 | 57 | 290 | 82 | 325 | 355 | 国道291号(武石地内)雪崩発生 ※通行不可時間は30分程度 | 第7回災害対策本部会議 第21回現地災害対策本部会議 |
| 2月11日 | 18 | 288 | 29 | 335 | 366 | | 第22・23回現地災害対策本部会議 除雪ボランティアスコープ(法末1日目)33名 |
| 2月12日 | 9 | 275 | 11 | 300 | 354 | | 除雪ボランティアスコープ(法末2日目)25名 第24・25回現地災害対策本部会議 |
| 2月13日 | 2 | 266 | 0 | 295 | 343 | 市道小国390号線、旧エボンジュの雪庇落としと除雪が完了し、通行規制解除 | 市長視察(法末・原小屋) |
| 2月14日 | 0 | 250 | 0 | 280 | 333 | 台野島住宅垂木損傷1棟(要援護世帯だが、冬期は住んでいない。法末住宅接続作業所、屋根雪落下により外壁と窓ガラス損傷。いざい被害発生は2/12午前) | TBS朝ズバ放映(法末除雪ボランティア・八王子雪掘り隊) ※被害報告を災害初動体制から災害復旧体制に移行 |
| 2月15日 | 0 | 237 | 0 | 267 | 320 | | 災害救助法延長(~2/26) |
| 2月16日 | 6 | 238 | 10 | 267 | 311 | | |
| 2月17日 | 15 | 243 | 15 | 265 | 欠測 | 市道小国33号線(苔野島)雪崩大小3箇所(発生は2/15午後) | 第26回現地雪害対策本部会議 |
| 2月18日 | 22 | 250 | 15 | 278 | 328 | 市道小国33号線除雪完了(正午) | 除雪ボランティアスコープ(法末1日目) |
| 2月19日 | 13 | 260 | 23 | 290 | 337 | | 除雪ボランティアスコープ(法末2日目) |
| 2月20日 | 12 | 261 | 23 | 290 | 337 | | |
| 2月21日 | 0 | 248 | 0 | 268 | | | |
| 2月22日 | | | | | | | |
| 2月23日 | | | | | | | |
| 2月24日 | | | | | | | |
| 2月25日 | | | | | | | 県条例適用積雪深 245cm ※2箇所の合計が490cm超… 朱文字 |
| 2月26日 | | | | | | | |
| 2月27日 | | | | | | | 災害救助法適用積雪深 254cm ※2箇所の合計が508cm超… 赤太文字 |
| 2月28日 | | | | | | | |
| 2月29日 | | | | | | | |

小国地域で確認された雪害一覧

| 確認月日 | 平均積雪深 | 種別 | 被害の状況等 |
|-------|-------|------|--|
| 2月01日 | 242.5 | | 根からの落雪により物置が倒壊。(小国町法末)  |
| | | 非住家屋 | 雪の重みに引っ張られて、玄関棟(中門)が傾く。垂木損傷。(小国町法末)  |
| 02日 | 238.0 | 住家屋 | 融雪式屋根であったが、降雪が激しく重みで垂木が損傷した。(小国町小栗山)  |
| 05日 | 251.0 | 住家屋 | 落雪式屋根から雪が落ちず、重みで本屋と中門の付け根が陥没した。(小国町上岩田)  |
| | | 公共施設 | 小国公民館、融雪水が高圧気中開閉器に浸水し故障。 小国公民館と民俗資料館が停電。→2月22日に復旧見込み。 |
| 08日 | 220.5 | 公共施設 | 小国公民館千谷沢分館の屋根雪が落下、衝撃で1階の窓ガラス6枚割れる。  |
| 10日 | 307.5 | 道路 | 国道291号(小国町武石)で雪崩発生、30分程度通行不能となる。  |
| 14日 | 265.0 | 住家屋 | 屋根雪の重みにより1階、2階の屋根垂木損傷。冬期間は居住していない。(小国町苔野島)  |
| | | 作業所 | 住家からの落雪により、増築した作業所のガラスと外壁が破損(小国町法末)  |

小国地域積雪量の推移(平成24年豪雪)

